

Kontakt:**Axion AG**

Roentgenstrasse 4
D-89264 Weissenhorn

Email: service@axionag.de

Tel: +49 7309 4288 188



www.axionag.de
V.001JL

CA-IVE05

Adapter kabel for tilslutning af et AXION bakkamera
til IVECO Daily med Hi-CONNECT Radio fra 2022



Nem tilslutning af et AXION bakkamera til IVECO Daily med Hi-CONNECT Radio fra 2022

OBS:

Hvis køretøjet ikke er udstyret med 20pin stik som afbilledet i manual, men kun er udstyret med blå 8pin stik - passer dette kit ikke til dette køretøj.

Hvis køretøjet kun er udstyret med blå 8pin stik, brug da i stedet adapter CA-IVE03

Funktion:


Når køretøj sættes i bakgear, vil radio automatisk skifte til bakkamera.

Kameraet kan aktiveres manuelt ved tryk på "kamera knap" på monitor.
(OBS – ikke muligt ved brug af kamera med motoriseret klap) For at bakkamera funktion virker, skal dette aktiveres via original IVECO tester.

På enkelte køretøjer er bakkamera funktion allerede aktiveret fra fabrikken.

Aktivering:

For at bruge kameraet skal denne funktion aktiveres af IVECO.
I nogle køretøjer er denne funktion allerede kodet fra fabrikken.



Inkl. i levering:

CA-IVE05 sæt inkludere et kabel m/8pin stik (Del.1) og en 20pin adapter m/jumper ledning (Del.2)




Tilvalg:


Radio systemet HI-Connect er udstyret med en sekundær kamera indgang, som også gør det muligt at tilslutte et side kamera – (venstre ell højre) Såfremt dette ønskes, bruges adapter CA-IVE02.

Montering:

For at kunne tilslutte CA-IVE05, skal handskerum afmonteres, da stikforbindelserne er placeret her bagved. 20pin adapter m/jumper forbindes til tilsvarende modpart (se billede)



Kabel m/8pin stik forbindes til tilsvarende blå modpart (se billede). På enkelte køretøjer er dette blå stik optaget, i disse tilfælde skal det originale stik afmonteres og det nye kabel fra CA-IVE05 tilsluttes i stedet.



Vigtigt:

Hvis der tilsluttes kamera med motoriseret klap, er det nødvendigt at styring for klap (op/ned) forbindes til baksignal på køretøjet.

(OBS – ved montering af kamera med motoriseret klap, kan manuel aktivering af bakkamera via knap på monitor ikke benyttes.